Protokół Nr 10/15

z dnia 11 maja 2015 r. z przeprowadzonej kontroli wyremontowanych sal wiejskich we wsi Niekursko i Siedlisko pod kątem funkcjonalności zgodnie z potrzebami mieszkańców wsi a projektem technicznym oraz wykonywanym remontem

Temat kontroli:

Kontroli wyremontowanych sal wiejskich we wsi Niekursko i Siedlisko pod kątem funkcjonalności zgodnie z potrzebami mieszkańców wsi a projektem technicznym oraz wykonywanym remontem

Termin przeprowadzenia kontroli:

14 kwietnia 2015 r.; 11 maja 2015 r.

Materiały analizowane przez komisję:

1) Kserokopia dokumentów - zakres planowanych robót sal wiejskich w Niekursku i Siedlisko,
2) Ustna informacja pana kierownika Referatu Budynków Komunalnych Mariana Patalasa,
3) Ustne informacje sołtysów sołectwa Niekursko i Siedlisko.

Ustalenia komisji:

1. Podczas wizji lokalnej sali i zapoznaniu się z opisem zakresu planowanych robót **sali wiejskiej w Niekursku,** sołtys p. **Anna Olczak – Hałuszczak**, stwierdziła, że wymienione prace nie były uzgodnione z mieszkańcami wsi. Na dzień dzisiejszy sala jest zawilgocona i wymaga ponownego remontu. Ściany są popękane a farba od ścian odchodzi. Zdaniem pani sołtys sala nie była właściwie użytkowana gdyż podczas okresu zimowego nie była opalana, a jeśli była, to sporadycznie. Na dzień dzisiejszy ściany zewnętrzne sali winny być ocieplone. Stwierdziła, że podczas prowadzonych prac remontowych można było zauważyć brak nadzoru inwestora.

2. Podczas wizji lokalnej sali i zapoznaniu się z opisem zakresu

planowanych robót **sali wiejskiej w Siedlisku**, pani Dorota Zielińska odpowiedzialna za salę z ramienia Rady Sołeckiej w Siedlisku, stwierdziła, że wymienione prace nie były z mieszkańcami wsi uzgadniane. Stwierdziła, że gdyby miała wpływ na remont sali to efektem byłoby:

- zamontowanie więcej sanitariatów,

- przebudowanie kuchni byłaby bardziej funkcjonalnie,

- wykonanie posadzek w sali,

- wykonanie remontu piwnic, w których można byłoby urządzić siłownię dla młodzieży (w chwili obecnej znajdują się tam urządzenia do ćwiczeń).

3. Komisja stwierdziła, że remont sali w Siedlisku został wykonany źle. Drugie drzwi wejściowe i drzwi od toalety są źle osadzone, co sprawia trudność w ich otwieraniu. Brakuje pomieszczenia do prowadzenia zajęć świetlicowych. Natomiast ilość zamontowanych ubikacji w stosunku do powierzchni sali jest zbyt mała (poprzednio było zamontowanych trzy ubikacje, obecnie jest jedna). W kącie pomieszczenia kuchennego nie zamontowano kafli podłogowych. Taras przy wejściu do sali nie został wyremontowany.

Kierownik jednostki **Członkowie komisji**

3.1.1.1.1.1. Jadwiga Durejko
…….

3.1.1.1.1.2. Wincenty Kilian
……..

3.1.1.1.1.3. Piotr Starosta
……